

## 八王子市館清掃工場解体工事の進捗状況について 平成29年 4月

### 工場棟の建物地下部分の解体をおこなっています

工場棟については、4月は主に地下1階部分にあった灰コンベアー室のコンクリート構造物を解体しました。地下部分の壁の一部を壊して、大型重機を地下1階の床面（地表面から約-5m）まで進入させ、解体作業をおこないました。



地下部分の解体作業では、大型ブレーカーやコンクリート圧碎機を使用して、壁や床の鉄筋コンクリート構造物を壊しました。





また、床下に埋まっている鉄筋コンクリートの地中梁や基礎があるので、こちらは周囲の土砂を掘削しながら解体を進めました。



下の写真は、地下1階部分の約3分の2について解体が完了した状況です。解体が完了した部分について、市監督員の立会い確認を実施しました。

