

耐震補強進捗状況資料(中学校・校舎)

番号	学校名	棟名		棟番号	診断値(Is値)		診断年度	工事年度
					補強前	補強後		
1	第一中	管理、普通教室棟	中央校舎	1	0.37	0.73	H19	H22
		渡り廊下棟		2	1.27		H19	
		特別教室棟	北校舎	4	0.34	0.70	H19	H22
		特別教室棟	技術科室棟	5	0.18	2.31	H19	H22
		普通、特別教室棟	南校舎	10	0.60	0.73	H19	H22
		渡り廊下棟		17	1.45		H19	
2	第二中	管理、普通、特別教室棟	東校舎	5	0.41	0.72	H19	H22
		管理、普通、特別教室棟	北校舎	10	0.46	0.71	H19	H22
		管理、普通、特別教室棟	南校舎	12	0.63	0.73	H19	H22
		渡り廊下棟		21	0.05	0.83	H19	H22
3	第三中	管理、普通、特別教室棟	北校舎東	1	0.28	0.73	H19	H24・H25
		普通、特別教室棟	北校舎西	13	0.35	0.81	H19	H23
		渡り廊下棟		22	0.21	1.06	H19	H23
		渡り廊下棟		23	0.33	0.92	H19	H24・H25
		特別教室棟	南校舎	24	0.46	0.74	H19	H23
4	第四中	管理、普通教室棟	北校舎東	1	0.32	0.75	H19	H23
		管理、普通、特別教室棟	北校舎西	2	0.49	0.77	H19	H24
		普通、特別教室棟	南校舎	19	0.72		H19	
		渡り廊下棟		22	0.50	0.80	H19	H24
		管理棟	事務室棟	25	0.17	0.75	H19	H24
5	第五中							新耐震基準
6	第六中	管理、普通、特別教室棟	南校舎	16	0.40	0.75	H11	H18
		渡り廊下棟		20	0.97		H11	
7	第七中	管理、普通、特別教室棟	南校舎	19	0.39	0.72	H16	H18
		普通、特別教室棟	中央校舎	22	0.37	0.72	H16	H18
		特別教室棟	北校舎	24	0.62	0.72	H16	H18
		渡り廊下棟		31	0.46	1.09	H16	H18
		渡り廊下棟		32	0.49	1.19	H16	H18
8	ひよどり山中	管理、普通、特別教室棟		1	0.41	0.76	H18	H20
9	甲ノ原中	特別教室棟	北校舎東	1	0.75		H18	
		特別教室棟	南校舎	2	1.32		H18	
		管理、普通、特別教室棟	北校舎西	8	0.60	0.77	H18	H23
10	石川中							新耐震基準
11	横山中							〃
12	長房中	管理、普通、特別教室棟	校舎東	1	0.47	0.78	H17	H19
		普通教室棟	校舎西	12	0.61	0.85	H17	H19
		管理、普通、特別教室棟	校舎中央	13	0.53	0.78	H17	H19
13	館中	管理、普通、特別教室棟		1	0.29	0.74	H17	H19
14	櫛田中	管理、普通、特別教室棟	校舎西	1	0.40	0.72	H18	H21
		普通、特別教室棟	校舎東	14	0.50	0.73	H18	H21
15	元八王子中	特別教室棟	北校舎西	8	0.35	0.73	H16	H18
		管理、普通、特別教室棟	南校舎	14	0.40	0.72	H16	H18
		普通教室棟	北校舎東	29	0.46	0.73	H16	H18
16	四谷中	管理、普通、特別教室棟	校舎東	1	0.29	0.72	H17	H19
		普通、特別教室棟	校舎西	12	0.87		H17	
		普通、特別教室棟	校舎中央	13	0.50	0.73	H17	H19
17	横川中	管理、普通、特別教室棟	校舎東	1	0.42	0.72	H18	H23
		管理、普通、特別教室棟	校舎西	9	0.30	0.74	H18	H23
18	城山中							新耐震基準
19	恩方中	管理、普通、特別教室棟	南校舎	15	0.64	0.71	H17	H24
		渡り廊下棟		16	0.00	0.74	H21	H24
		普通、特別教室棟	北校舎	17	0.46	0.79	H17	H24
20	川口中	普通、特別教室棟	北校舎東	4	0.29	0.71	H20	H24
		管理、普通、特別教室棟	南校舎東	14	0.48	0.71	H20	H24
		普通、特別教室棟	東校舎	20	0.76		H20	
		普通、特別教室棟	北校舎西	28	1.16		H20	
		渡り廊下棟		29	0.57	0.73	H20	H24
		普通教室棟	南校舎西	30	0.60	0.72	H20	H24

21	檜原中	管理、普通、特別教室棟		1	0.40	0.71	H18	H20
22	加住中	管理、普通、特別教室棟		1	0.65	0.73	H16	H18
23	由井中	管理、普通教室棟	南校舎西	3	0.50	0.72	H20	H23
		普通、特別教室棟	北校舎	14	0.60	0.72	H20	H23
		特別教室棟	南校舎東	27	0.32	0.70	H20	H23
24	打越中	管理、普通、特別教室棟		1	0.34	0.72	H17	H20
25	みなみ野中							新耐震基準
26	七国中							〃
27	浅川中	特別教室棟	北校舎	5	0.29	0.77	H16	H18
		管理、普通、特別教室棟	南校舎東	17	0.43	0.72	H16	H18
		普通、特別教室棟	南校舎西	27	0.46	0.72	H16	H18
28	陵南中							新耐震基準
29	由木中	管理、普通、特別教室棟	校舎西	11	0.51	0.72	H17	H19
		管理、特別教室棟	校舎東	21	0.53	0.76	H17	H19
30	松が谷中	特別教室棟	校舎中央西	1	0.46	0.71	H17	H19
		管理、普通、特別教室棟	校舎中央	11	0.41	0.71	H17	H19
		普通教室棟	校舎西	12	1.09		H17	
31	中山中	特別教室棟	北校舎	1	0.60	0.91	H18	H23
		管理、普通教室棟	南校舎西	10	0.77	0.94	H18	H23
		管理、普通教室棟	南校舎東	11	0.56	0.75	H18	H23
		渡り廊下棟		12	0.97		H18	
32	南大沢中							新耐震基準
33	宮上中							〃
34	別所中							〃
35	上柚木中							〃
36	松木中							〃
37	鑓水中							〃
38	高尾山学園	管理、普通、特別教室棟	東校舎	1	0.43	0.76	H10	H15
		管理、普通、特別教室棟	西校舎	2	0.72		H10	