

様式第十四（第五十八条第四項関係）

形質変更時要届出区域台帳（区域指定解除により消除）

八王子市

整理番号	整－29－4	指定年月日・指定番号	平成29年9月8日・形－11	所在地	八王子市檜原町1457番1、1457番2、1461番イの各一部	
調製・訂正年月日	平成29年9月8日 調製、 平成30年1月12日 訂正（指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況	工場跡地			面積	222.62 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	—					
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	—					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	—					
第58条第5項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨	—					
形質変更時 要届出区域 内の土壤の 汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成29年7月25日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社環境管理センター
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質 の変更の実 施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成29年10月2日 (平成29年10月25日)	平成29年12月2日	汚染土壤の掘削除去、既存建物基礎の撤去	HKT株式会社	有・無	抽出-洗浄処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。


2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

調査対象地の概要

調査対象地：東京都八王子市檜原町 1457 番 1（住居表示）

東京都八王子市檜原町 1457 番 1、1457 番 2、1458 番 4、1460 番 1、1461 番イ、
1461 番ロ、1578 番 70、1578 番 71（地番表示）

敷地面積：4,682.58m²（実測面積）





出典：地理院地図（国土地理院）

A-1-7 孔口標高: KBM+0.344m

調査深度		鉛(溶出量)	鉛(含有量)
GL(m)	KBM(m)	(mg/L)	(mg/kg)
表層(0~-0.5)	0.344~-0.156	0.012	380
-0.6	-0.256	0.009	<10
-1.0	-0.656	0.005	<10
-2.0	-1.656	0.003	<10
-3.0	-2.656	0.005	<10

A-3-7 孔口標高: KBM+0.210m

調査深度		鉛(溶出量)
GL(m)	KBM(m)	(mg/L)
表層(0~-0.5)	0.210~-0.290	0.017
-0.6	-0.390	0.008
-1.0	-0.790	0.003
-2.0	-1.790	0.002
-3.0	-2.790	0.005



- 凡例
- : 調査対象地
 - : 30m格子 (30×30mメッシュ)
 - : 単位区画 (10×10mメッシュ)
 - : ボーリング地点 (第一種特定有害物質)
 - : ボーリング地点 (鉛)
 - ⊗: 基準不適合区画 (鉛(溶出量・含有量))
 - ⊘: 基準不適合区画 (鉛(溶出量))
 - : は区画統合を示す。

図 9-2 調査結果 (詳細調査)