

形質変更時要届出区域台帳（区域指定解除により消除）

八王子市

整理番号	整－２－１	指定年月日・指定番号	令和２年(2020年)８月25日・形－20	所在地	八王子市散田町3丁目745－3、745－4の各一部	
調製・訂正年月日	令和２年(2020年)８月25日 調製、令和２年(2020年)11月25日 指定解除					
形質変更時要届出区域の概況	事業用地				面積	303.44m²
法第14条第３項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				法第14条の申請に基づく指定		
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				－		
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				－		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				土壤汚染の除去（掘削除去）		
第58条第５項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				－		
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和2年(2020年)7月30日	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社環境管理センター	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	令和2年(2020年)9月9日 (令和2年(2020年)9月30日)	令和2年(2020年) 11月11日	汚染土壤の掘削除去	美ささ不動産株式会社	有・無	浄化(抽出－洗浄処理)
					有・無	
					有・無	

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

<調査対象地の位置及び概要>

所 在 地

(住居表示) 東京都八王子市散田町 3 丁目 17 番 1 号

(地 番) 東京都八王子市散田町 3 丁目 745-1、745-2、745-3、745-4、745-5、746-1

敷 地 面 積 : 4628.96 m²

現 在 の 用 途 : スーパーマーケット

過 去 の 用 途 : ラジオ製造・販売会社、ボウリング場



出典 : 「地理院地図」(国土地理院) を加工

図 1-1 対象地位置図

添付書類2


汚染状況を明らかにした図面

B1-5		鉛 (含有量)
深度(m)		(mg/kg)
調査深度	KBM	
表層 (0~-0.5)	+0.270~ -0.230	410
-0.6	-0.330	<10
-1.0	-0.730	<10
-2.0	-1.730	<10

掘削・搬出範囲

B1-3		鉛 (含有量)
深度(m)		(mg/kg)
調査深度	KBM	
表層 (0~-0.5)	-0.240~ -0.740	1,200
-0.6	-0.840	740
-1.0	-1.240	<10
-2.0	-2.240	<10

掘削・搬出範囲



凡例

- :敷地境界及び土地の形質の変更をしようとする場所
- :単位区画(10m格子)
- :30mメッシュ
- ▨:多摩電機製作所の建物が立地していた範囲
- ▨:形質変更時要届出区域及び掘削範囲
- ☎:区画統合

B2-6		鉛 (含有量)
深度(m)		(mg/kg)
調査深度	KBM	
表層 (0~-0.5)	-0.200~ -0.700	170
-0.6	-0.800	15
-1.0	-1.200	15
-2.0	-2.200	<10

掘削・搬出範囲

施工方法を明らかにした平面図

