

耐震診断結果一覧表(小学校 体育館)

番号	学校名	診断値(Is値)		診断年度	工事年度
		補強前	補強後		
1	第一小	0.33	0.96	H10	H13
2	第二小	0.08	0.73	H18	H23
3	第三小				新耐震基準
4	第四小	0.27	0.78	H19	H22
5	第五小	0.18	0.73	H20	H22
6	第六小	0.14	1.04	H19	H22
7	第七小				新耐震基準
8	第八小	0.15	0.74	H21	H24
9	第九小	0.12	0.80	H21	H24
10	第十小	0.28	1.08	H19	H22
11	中野北小	0.29	0.74	H19	H24
12	清水小	0.31	0.75	H20	H25
13	大和田小	0.45	0.81	H20	H25
14	小宮小	0.33	0.92	H20	H24
15	高倉小				新耐震基準
16	宇津木台小				〃
17	横山第一小	0.20	0.75	H19	H22
18	横山第二小	0.31	0.81	H20	H24
19	散田小	0.13	0.74	H19	H21
20	長房小	0.23	0.90	H20	H24
21	船田小	0.31	0.75	H20	H25
22	館小	0.33	0.86	H21・22	H25
23	山田小	0.31	1.01	H21・22	H25
24	櫛田小	0.31	1.01	H21・22	H25
25	緑が丘小	0.39	0.86	H21・22	H25
26	元八王子小	0.21	1.12	H19	H22
27	元八王子東小	0.34	0.82	H19	H23
28	上巻分方小	0.15	0.75	H21・22	H24
29	城山小	0.15	0.77	H21・22	H24
30	式分方小	0.41	0.80	H21・22	H25
31	横川小	0.41	0.80	H21・22	H25
32	恩方第一小	0.48	0.81	H21・22	H25
33	恩方第二小	0.26	0.91	H19	H24
34	元木小	0.19	0.85	H21・22	H24
35	川口小	0.23	1.11	H21・22	H24
36	陶鎔小	0.20	0.73	H21	H24
37	上川口小	0.50	1.08	H21・22	H25
38	美山小	0.19	0.85	H21・22	H24
39	檜原小	0.14	0.99	H21・22	H24
40	松枝小	0.34	0.98	H21・22	H25
41	加住小	0.22	0.75	H19	H22
42	由井第一小				新耐震基準
43	由井第二小	0.23	0.87	H19	H24

44	由井第三小	0.21	0.85	H19	H22
45	長沼小	0.32	0.80	H21・22	H25
46	片倉台小	0.68	1.34	H21・22	H25
47	高嶺小	0.27	0.80	H21・22	H24
48	みなみ野小				新耐震基準
49	みなみ野君田小				〃
50	七国小				〃
51	浅川小	0.32	0.75	H21・22	H25
52	東浅川小	0.32	0.75	H21・22	H25
53	由木中央小				新耐震基準
54	由木東小	0.26	0.77	H21・22	H24
55	由木西小	0.26	0.82	H21・22	H24
56	鹿島小	0.26	0.76	H21・22	H24
57	松が谷小	0.26	0.76	H21・22	H24
58	中山小	0.31	0.84	H21・22	H25
59	柏木小				新耐震基準
60	南大沢小				〃
61	宮上小				〃
62	秋葉台小				〃
63	別所小				〃
64	愛宕小				〃
65	松木小				〃
66	下柚木小				〃
67	上柚木小				〃
68	長池小				〃
69	鑓水小				〃